Information

DEUTSCH

Informationen und Verarbeitungshinweise für Selbstklebebänder und Folien

1.) Untergrund
- Der Untergrund sollte trocken, öl- und staubfrei sein, daher die zu beklebenden Flächen vorher gut reinigen, saubere Lappen verwenden, auf richtige Reinigungsmittel achten.
- Poröse Untergründe wie loser Putz, lockere, abblätternde Farbanstriche usw. entsprechend vorbehandeln, z. B. mit verdünntem Klarlack, Primer.

2.) Temperatur
- Klebebänder und Folien sollten in der Regel die Raumtemperatur nicht unterschreiten, auf Mindesttemperaturen achten.

3.) Verklebung
- Klebeflächen nicht mit den Händen berühren, nach dem Auftragen gut andrücken, bei doppelseitigen Bändern Schutzpapier sorgfältig entfernen.
- Oberflächenbeschaffenheit beachten - rauhe Oberflächen haben meist geringe Soforthaftung.
- Probeverklebung vornehmen.
Faustregel für Probeverklebung: Wenn das Band rückstandsfrei entfernbar sein soll, dann das Band auf den vorgesehenen Untergrund kleben und es nach einiger Zeit (möglichst über Nacht haften lassen) ruckartig entfernen.

4.) Entfernung
- Klebeband langsam abziehen, nicht ruckartig entfernen.
- Mindesttemperaturen und längstmögliche Verklebungsdauer beachten.
- Grundsätzlich Klebebänder nicht länger als unbedingt notwendig haften lassen.
- Bei Außenanwendung auf ungewöhnliche Witterung achten.

5.) Lagerung
- Klebebänder in Verpackung bei Raumtemperatur (20° C) und relativer Luftfeuchtigkeit von 60 % nicht länger als 6 Monate lagern.
- Offene Kartons und angebrochene Rollen trocken und sauber aufbewahren.
- Vor Sonnenbestrahlung und UV-Licht schützen.

6.) Sonstiges
- Einzelne Klebebandqualitäten haben besondere Verarbeitungsvorschriften - sollten Sie Fragen oder Probleme haben, wir stehen gerne zur Verfügung und beraten sie auch an Ort und Stelle, um für Sie die beste Lösung zu finden.

7.) Wichtige Informationen
- Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeitsbedingungen, wie auch die Beschaffenheit, der abzuklebenden Untergründe, außerhalb unseres Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. Verständlicherweise kann daher, bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen. Muster werden von uns zur Verfügung gestellt, auch beraten wir kostenlos, bei technischen Fragen oder Problemen, um das für Ihren speziellen Anwendungszweck am besten geeignete Klebeband auszuwählen. Alle Klebebänder werden ständig Qualitätskontrollen unterzogen. Alle technischen Daten entsprechen den Angaben der Herstellerwerke. Eine eventuelle Haftung der Herstellerwerke, bezieht sich daher nur auf die einwandfreie Beschaffenheit der Produkte als solche.

8.) Vorsicht bei Verklebungen auf Holz
- Holz ist ein schwieriger Untergrund! Die Holzfasern können bei ruckartigem entfernen aufstehen. Bitte Tests durchführen und alle Bänder, die bei Holz zum Einsatz kommen langsam entfernen!

ENGLISH

Informations and directions for use of tapes and foils

1.) Surface
- The surface should be dry , free from fat, oil and dust. If necessary, clean the surface well by using a clean rag and an appropriate detergent.
- A porous surface, such as plaster or colour that is crumbling off needs to be pretreated in an appropriate manner.

2.) Temperature
- Foils and tapes should be applied at average room temperature (not less than the minimum temperature recommended).

3.) Applying the Tape
- Do not touch adhesive side of the tape. After the tape has been applied, press it to the surface again. When using double-sided tapes, remove the protective paper carefully.
- Take the surface quality into consideration, on a rough surface a tape usually has an inferior adhesive strength.
- Test the adhesion on the tape before applying it to the surface of your choice. Leave the tape on the test surface for quite a while (over night, if possible). The tape should leave no residues when being removed by jerks after a while.

4.) Removing the Tape
- Remove the tape slowly, not by jerks.
- Please observe minimum temperatures and recommended time of longest possible adhesion.
- Do not leave the tape to stick on the surface longer than necessary. When using the tape outdoors, please take the weather into consideration.

5.) Storage
- Tapes should be stored in original packing not longer than six months at a room temperature and recommended temperature (20 °C) and a relative atmospheric humidity of 60 %.
- Once the original packing has been removed, tapes should be stored dry and clean.
- Protect tapes against sunlight und UV-light.

6.) Special directions for use
- Some of our qualities require special instructions for use. If you should have questions or difficulties, please contact for detailed advise. If necessary, we visit the site of application, to find the best possible solution for your application problem.

7.) Warranty
- Although given to the best of your knowledge, no warranty is given on any information or advise, as varying working conditions are out of our control or assessment.
We refuse any liability whatsoever for the tapes supplied by us.
We recommend preliminary tests of the tapes. We put test samples at our disposal and give you technical advise and assistance free of charge, to help you choose the appropriate tape for your application.
All our tapes are manufactured under permanent quality control.

8.) Caution by sticking of wood
- Wood is a difficult surface. When you remove the tape by jerks, the fibre will stand up.
Please make tests and remove the tape slowly, not by jerks.